

## *Nocal erfaring/udtalelse fra kunde*

Hej - CMA

Jeg har netop afmonteret mit gamle Tasso 4 gasfyr unit - *Efter 25 års drift* var det på høje tid. Jeg selv har haft huset siden 1997 - så i min tid har det kørt 12 1/2 år - uden megen service, og uden at der er foretaget afkalkning af varmtvands beholderen.

Men rørene begyndte at vise tydelige tegn på tæring udvendigt, så...

Fyret bliver erstattet med en ny væghængt gaskedel og en separat Metro 110 l. varmtvands-beholder.

For at flytte den gamle unit blev det skilt ad - og jeg var lidt nysgerrig hvordan varmtvands-beholderen så ud indvendig !

Med det kalkrige vand i Lyngby-Tårnbæk som gør rengøringen lidt besværlig på alle husets vandhaner, havde jeg forventet at Tasso Unit'ens 100 l varmtvandsbeholder ville være godt fyldt med kalkaflejringer, om ikke andet ihvertfald så på varmeveksler rørets ribbe overflade men nej- der var absolut INGEN KALK.

Men der var tæring, emaljeoverfladen indvendig i Tasso-beholderen sidder løs og kan pilles af med fingrene, så det var helt sikkert et spørgsmål om kort tid før den sprang læk.

*Og hvorfor så det ? jo, måske derfor :*

*Lige efter vandmåleren sidder en dims på røret – en NOCAL CM10 V 3-30 l !*

Jeg må indrømme at jeg nok ikke havde den store fidus til magnetisk vandbehandling og forebyggelse af kalkaflejringer.

Men det må jeg vel lave om på nu.

Jeg tænkte at det ville glæde jer at høre om det.

Med venlig hilsen

Michael Edinger  
2800 Kgs. Lyngby