

# Installation & vedligeholdelse

## Tempomix 790300 / 790310

### Installation:

**HUSK** - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. **FØR** montering af brusepanelet.

Vi anbefaler, at der monteres afspærrings-ventiler/ snavsfiltere på tilgangssiden.

#### Montering ovenfra - 790 300:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.


#### Montering bagfra - 790 310:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse/dåser) anbefales placeret i en højde over færdigt gulv på ca. 165 cm. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Løsn top og bunddækslet på panelet med en stjerne-skruetrækker for at komme ind til beslaget som skal fastgøres på væggen.


Fast gør panelet på væggen og genmonter top og bunddækslet.

Åbn for vandet og kontroller at temperaturen er som ønsket ellers kan denne indstilles på armaturet.




Demonter håndgrebet ved hjælp af en 2,5 mm umbraco nøgle.

Ved hjælp af temperatursikringsringen kan man begrænse iblanding af varmt vand.



Ønskes en lavere maximal temperatur, flyttes temperatursikringsringen MOD uret.




# Installation & vedligeholdelse Tempomix brusepanel

## Tempomix generelt:

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter pr. minut og har en skylletid på ca. 30 sekunder. Et patenteret reguleringssystem gør det muligt at justere vandmængden uden at lukke for vandet.

De indbyggede kontraventiler/filtre i armaturets vandtilgange er absolut nødvendige og må IKKE fjernes.



## Drift og vedligeholdelse:

Ved intensiv brug af panelet kan det tilrådes at foretage en rensning og kontrol af filtre f.eks. halvårlig. Foringen og læberingen på stemplet bør affedtes og renses.

**Brug ALDRIG fedtstof på læberingen og foringen. Dette vil ødelægge ventilindsatsens tidsfunktion.**

## Fejlfinding:

### Ventilen løber i for kort tid:

Læberingspakningen samt foringens kalibreringsrille renses - Afhjælper dette ikke problemet skal ventilindsatsen udskiftes. **Ny indsats - Best nr.: 743789**


### Ventilen drypper:

Pakningerne tætnes ikke korrekt. Tjek de forskellige o-ringe for urenheder. Vær ekstra omhyggelig med at kontrollere o-ringen på oversiden af stemplet. Denne må gerne smøres. Afhjælper dette ikke problemet skal ventilindsatsen udskiftes. **Ny indsats - Best nr.: 743789**

### Rengøring af brusepanelet:



Armaturet må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

## Udskiftning af ventilindsats:



Luk for vandtilgangen til brusepanelet og demonter håndgrebet med en 2,5 mm umbraco nøgle.

Løsn herefter de 3 skruer som fastholder indsatsen i ventilhuset. Indsatsen kan herefter udtages.



Såfremt ventilindsatsen sidder fast, påmonter da håndgrebet og forsøg at trække indsatsen ud på denne måde. Der kan evt. også sættes vandtryk på armaturet for at presse indsatsen ud.


Rens herefter indsatsen for snavs og urenheder. Smør de forskellige o-ringe med hanefedt også o-ringe på ydersiden af ventilindsatsen for at denne glider bedre i ventilhuset. Husk at tjekke at kalibreringsrillen er ren og fri for fedt og snavs.

**OBS: Læberingen på stemplet må IKKE smøres.**

### Indstilling af vandmængden:

Demonter håndgrebet med en 2,5 mm umbraco nøgle.

Stik den lange ende af en 3 mm umbraco nøgle ind i spindlen og drej mod uret for mere vand eller med uret for mindre vand.



Reguleringsfunktionen er **IKKE** en afspærringsfunktion.

